


DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 1: Elewacja frontowa



Fot. 2: Elewacja boczna



Fot. 3: Widok z murowaną dobudówką



Fot. 4: Ściana szczytowa z wpustem na śmigła



Fot. 5: Okap




Fot. 6: Koło napędowe - przekładni z silnika spalinowego



Fot. 7: Stan stropu drewnianego nad piwnicą



Fot. 8: Drewniane schody



Fot. 9: Drewniane koło zebate - przekładnia napędu z pionowego wału



Fot. 10: Betonowa podstawa pionowego wału napędowego



Fot. 11: Konstrukcja ścian i wyposażenie ruchome (parter)



Fot. 12: j/w

INWENTARYZACJA BUDOWLANA

ZABYTKOWY WIATRZAK Z 1949 R.
W MIEJSCOWOŚCI JATWIEŻ DUŻA, GM. SUCHOWOLA , POW. SOKÓLSKI



Fot. 14: Główne wejście



Fot. 13: Wyposażenie ruchome




Fot. 15: Drewniane schody parter




Fot. 16: I piętro konstrukcja i wyposażenie ruchome



Fot. 17: Konstrukcja (I piętro)



Fot. 18: Wyposażenie ruchome (II piętro)



Fot. 19: Wyposażenie ruchome (II piętro)



Fot. 20: Przekładnia stalowa (czapa wiatraka)



Fot. 21: Główne koło napędowe



Fot. 22: Przekładnia



Fot. 23: Konstrukcja wieżby dachowej